


## 調査対象写真

No7




過去の修繕部だと思われます

No8



上部はこのように新しいクラックが延びています

No9



過去の修繕跡

No10



過去の修繕跡

No11



クラック有

No12




クラックが横に走っています

No13




クラックが斜めに走っています

No14




過去の修繕部から上にクラックが延びています

No15



かなり無理な力が加わったようです

## 調査対象写真

- No16  下方は過去の修繕跡で、上部は新しいクラックです  
2014/03/10
- No17  サッシ下部より樋の方向にクラック  
2014/03/10
- No18  シャッターボックス賀が揺れて、外壁が毀損したようです  
2014/03/10
- No19  ヘアークラックが発生しています  
2014/03/10
- No20  サッシ下部にクラック有  
2014/03/10
- No21  サッシ下部にクラック有  
2014/03/10
- No22  サッシ下部にクラック有  
2014/03/10
- No23  サッシ下部にクラック有  
2014/03/10
- No24  シャッターボックス上部にクラック  
2014/03/10

## 調査対象写真

No25



サッシ下部にクラック有

No26



バルコニー下部にクラック有

No27



サッシ下部にクラック有

No28



サッシ下部にクラック有

No29



サッシ下部にクラック有

No30



シャッターボックス上部にクラック

No31



サッシ下部にクラック有

No32



バルコニー下とシャッターボックス上部の  
クラックがつながっています

No33



サッシ下部にクラック有

## 調査対象写真

No34



階段の側面には無数のクラックが発生しています(白い壁の下、モルタル部)

No35



階段の側面には無数のクラックが発生しています(白い壁の下、モルタル部)

No36



階段の側面には無数のクラックが発生しています(白い壁の下、モルタル部)

No37



階段の側面には無数のクラックが発生しています(白い壁の下、モルタル部)

No38




階段の側面には無数のクラックが発生しています(白い壁の下、モルタル部)

No39



階段の側面には無数のクラックが発生しています(白い壁の下、モルタル部)

No40



サッシ下部にクラック有

No41



廊下もモルタル部に多数のクラックが走っています

No42



廊下もモルタル部に多数のクラックが走っています

調査対象写真

No43



廊下もモルタル部に多数のクラックが走っています

No44



No45

